

MONTÁŽ EXTERIÉROVÝCH LÍŠŤ

1. LIŠŤU ZREŽEME NA 45 °C



2. OPRACUJEME KONCE LIŠŤ



3. NA LIŠŤU NANÁŠAME FLEXIBILNÉ LEPIDLO



4. NALEPÍME LIŠŤU NA FASÁDU



5. NA SPOJE POUŽÍVAME LEPIACU PU PENU



6. NASADÍME PROTISTRANU



7. NA SPOJE NANÁŠAME RETUŠOVACÍ MATERIÁL



8. VYŠPÁRUJEME PRÍPADNÉ ŠPÁRY



9. NATREME PENETRAČNÝM NÁTEROM A POTOM SILIKONOVOU FARBOU

