

MONTÁŽ INTERIÉROVÝCH LÍŠŤ

1. LIŠŤU ZREŽEME NA 45°



2. LEPIDLO NANESIEME NA LIŠŤU



3. NALEPÍME PRVÚ ČASŤ




4. LEPIDLO NANESIEME NA SPOJE



5. NALEPÍME DRUHÚ ČASŤ



6. VYŠPÁRUJEME PRÍPADNÉ ŠPÁRY PRI SPOJOCH



7. VYHLADÍME A ZABRÚSÍME SPOJE



8. VYŠPÁRUJEME PRÍPADNÉ ŠPÁRY



9. ODSTRÁNIME ZBYTOK ŠPÁROVACEJ HMOTY



10. NAFARBÍME AKRYLÁTOVOU FARBOU

